

谷沢川，丸子川流域浸水実績図

谷沢川，丸子川流域浸水実績図について

谷沢川，丸子川流域では、過去にいく度もの浸水が起こっておりますが、この図は浸水域の大きかった昭和33年9月降雨(狩野川台風)、昭和41年6月降雨(台風4号)、昭和57年9月降雨(台風18号)の浸水実績をもとに作成したものです。

流域のみなさまには、過去に浸水した地域を知っていただくことにより、適正な土地利用や緊急時の水防・避難等に役立てていただくようお願いいたします。

東京都総合治水対策協議会
(東京都、大田区、世田谷区)

凡 例	
	流域界
	昭和33年9月降雨による浸水域
	昭和41年6月降雨による浸水域
	昭和57年9月降雨による浸水域
	昭和33年・昭和41年共浸水した区域
	昭和33年・昭和57年共浸水した区域
	昭和41年・昭和57年共浸水した区域
	昭和33年・41年・57年共浸水した区域

問い合わせ先		
東京都	東京都都市整備局都市基盤部施設計画課	03-5388-3296
	東京都建設局河川部計画課	03-5320-5415
	東京都下水道局計画調整部計画課	03-5320-6594
	東京都土木技術研究所土木技術センター技術調査課	03-5683-1523
区	大田区区民生活部防災課	03-5744-1304
	世田谷区土木事業担当部土木計画課	03-5432-2366

本図に示されている浸水地域は、あくまで過去の実績です。現在とは、河川や下水道の整備状況などが大きく異なっており、今後とも同様の浸水が発生することを示すものではありません。

